

airtender

蓋用パンチ

10のステップで
無駄のない生活

1



中心に置く

2



下に押す

3



Bを取り外す

4



Aは取り外さずに

5



↻

BをAにねじ込む

QRコードをスキャンして
動画を見る



蓋用パンチ

airtender

MAXIMUM
TASTE
MINIMUM
WASTE

蓋用パンチ

6



12回を目安に回す

7



Bを回して外す

8



Aを押し出す

9



ストッパーを置く

10



Aまたは Bから
切り取った金属を
取り除く

airtender

QRコードをスキャンして
アイデアとレシピを
チェック



hello@airtender.com
www.airtender.com